


Q201211	-	-	10	1	ROULEMENT 698HZZ	acier inoxydable
Q201210	-	-	2	3	ROULEMENT 696 HZZ	acier inoxydable
Q106055	-	A	3	2	RESSORT TAPIS FOUR EXPRESS	acier inoxydable
K302502	-	-	12	2	VIS POLIER 4X6	1.4305(NF EN 10027.2)
K302006	-	-	7	4	VIS CL M4X6	1.4305(NF EN 10027.2)
-	T190232	-	4	2	PLATINE INTERIEUR PALIER	FT 20
-	T190231	-	5	2	PLATINE MILIEU PALIER	FT 30
-	T190230	-	6	2	PLATINE EXTERIEUR PALIER	FT 20
-	SE100951	-	9	1	AXE ENTRAINEMENT TAPIS	acier inoxydable
-	SE100950	-	8	1	AXE TAPIS	acier inoxydable
-	SE100852	-	1	1	LIAISON TAPIS	-
-	SE100649	-	11	1	PLATINE ROULEMENT	-
n°appro	n°dessin	IND.	Rep.	Nbr	DÉSIGNATION	MATIÈRE



capic éclaté	A	TAPIS PROD 1 PASSAGE 650	
☆☆☆☆	FOLIO	Plan réalisé le	12/06/2014
CAPIC	1/1	Par :	Y.Champion
		Dernière date de modif :	-
		Par :	-
SA CAPIC AVENUE DES SPORTS 29556 QUIMPER CEDEX 9 TEL:02.98.64.77.00- FAX 02.98.52.06.47			